



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)
управление надзорной деятельности и
профилактической работы
отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Петровского района
г. Донецка**

ул. Салтыкова-Щедрина, 22 а, г. Донецк, 283111
Телефон: +7(856) 313-75-09 Факс: +7(856) 313-75-09
E-mail: (gpn_don_petr @80.mchs.gov.ru)

16.08.2024 № 576
На № _____ от _____

Директору ГБОУ «Школа №104
городского округа Донецк» ДНР
ДНР, г.о. Донецк, г. Донецк, пр.
Центральный, д. 2

Е. С. Дьяченко

О предоставлении информации

Информируем Вас, что 12.08.2024 в ходе проведения профилактического визита в здании ГБОУ «Школа № 104 городского округа Донецк» ДНР по адресу: г. Донецк, пр. Центральный, д. 2 был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности. В связи с этим Вам необходимо принять безотлагательные меры к устранению выявленных нарушений и предоставить в отделение НД и ПР Петровского района г. Донецка гарантийные письма с конкретными сроками устранения нарушений.

Приложение: перечень нарушений пожарной безопасности на

Начальник отделения НД и ПР
Петровского района г. Донецка ОНД и
ПР г.о. Донецк УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Донецкой
Народной Республике
капитан внутренней службы

С. А. Прудников

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
	На объекте защиты с массовым пребыванием людей, руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее – ППР в РФ) п. 9
	Здание не оборудовано на путях эвакуации аварийным (эвакуационным) освещением.	ст. 6 ФЗ-123, ч. 1 ст. 84, ФЗ-123, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020). п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016. «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
	✓ Отсутствуют системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с перечнем объектов, подлежащих оснащению указанными системами.	ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ;
	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	таблица 2 п. 1 СП 3.13130.2009;
	На объекте защиты с массовым пребыванием людей, руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее – ППР в РФ) п. 9
	Отсутствуют системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с перечнем объектов, подлежащих оснащению указанными системами.	ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ;
	Огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключая падение или опрокидывание.	п. 409 ППР в РФ;

	Высота эвакуационных выходов менее 1,9 м. (запасные эвакуационные выходы 1 этаж)	СП 1.13130.2020 п. 4.2.18
	Лестница высотой более 45 см не оборудована поручнями. (эвакуационный выход 2)	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход»;
	Допускается хранение под лестничными маршами предметов из горючих материалов.	п. 16. к ППР в РФ
	Эвакуационные пути загромождены мебелью и различными предметами (коридор 1 этажа)	п. п. б) п. 27 ППР в РФ;
	Двери эвакуационного выхода открываются не в направлении эвакуации из здания (выход из пищеблока)	п. 27 ППР в РФ;
	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих эвакуационные выходы. (выход пищеблока)	п. 36 ППР в РФ;
	На чердаках зданий и сооружений, за исключением зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6 x 0,8 метра	П. 7.5 СП 4.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ"
	Выход на кровлю не оборудован стационарной лестницей	П. 7.5 СП 4.13130
	На дверях чердачных помещений не размещена информация о месте хранения ключей.	П. 18 ППР в РФ

на входе в здание
 в коридоре
 в помещении
 в помещении
 в помещении